


INFO TRAVAUX



Saint hilaire - Voie détérioré



La détérioration de voirie du chemin Saint Hilaire résulte du débordement fréquent de la source de Monteux particulièrement abondante qui emprunte pour partie le réseau des eaux pluviales.

L'eau de cette source, fortement calcaire, entraîne la formation de concrétions qui obstruent progressivement les canalisations.

Un entretien régulier par hydrocurage et fraisage est donc impératif. Pour ce faire, il faut obligatoirement neutraliser ce réseau pluvial, ce qui requiert la création d'un ouvrage spécifique. Malheureusement, nous faisons face à des actes de vandalisme dès que nous entamons les travaux nécessaires à la réalisation de cet entretien indispensable.

Une collaboration étroite et une compréhension mutuelle vont permettre de faire avancer notre travail pour développer des solutions durables qui garantiront le bon fonctionnement et la préservation de notre réseau ainsi que la remise en état du chemin.



L'Agglo investit
pour votre
cadre de vie

